27.06.2014	Removal of Debris in Attilakkamma Temple 1st Cross to 5th Cross in Ward No.13 Tractor No:KA-41-T-1158	1	10.40	1.20	0.75	9.36
		1	6.00	0.60	0.40	1.44
					Cum	**10.80**
28.06.2014	Removal of Debris in Attilakkamma Temple 1st Cross to 5th Cross in Ward No.13 Tractor No:KA-41-T-1158	1	10.40	1.20	0.75	9.36
		2	4.00	0.60	0.40	1.92
		1	9.60	0.80	0.65	4.99
					Cum	**16.27**
29.06.2014	Removal of Debris in Mallasandra Main road to Shettyhalli Main road in Ward No.13 Tractor No:KA-41-T-1158	2	10.40	1.20	0.75	18.72
		1	4.50	0.60	0.40	1.08
					Cum	**19.80**
30.06.2014	Removal of Debris in Mallasandra Main road to Shettyhalli Main road in Ward No.13 Tractor No:KA-41-T-1158	2	10.40	1.20	0.75	18.72
		3	9.60	0.85	0.65	15.91
					Cum	**34.63**

Certificate:

This is certify that the Contractor has completed the work Satisfy the Contractor has cleaned the debris from work spot there are no departmental issue for the above work

Asst.Executive Engineer
Shettyhalli Sub Division,
BBMP Bangalore